

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 1: Mantenimiento a puertas de metal de aulas



Foto 2: Mantenimiento a puertas de metal de aulas



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mantenimiento a portones de metal



Foto 6: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Candelaria Adalberto H.*  
Firma y sello del Presidente de la OBF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0422-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 7: Muros perimetrales (circulación del edificio escolar)



Foto 8: Muros perimetrales (circulación del edificio escolar)



Foto 9: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 10: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 11: Servicio sanitario






Foto 12: Servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Candelaria Adelaida D.H.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Lupina JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lupina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13.07-0422-43	FECHA:	12/09/2024



Foto 13: Reparación de repello en paredes.




Foto 14: Reparación de repello en paredes.




Foto 15: Repellido de paredes de un aula




Foto 16: Repellido de paredes de un aula




Foto 17:






Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelara Adelaida D. H.  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

