



# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEYÁ, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0423-43	FECHA:	06/09/2024



Foto1: Las puertas de metal se encuentran corroidas.




Foto 2: Las chapas de las puertas se encuentran inservibles.




Foto 3: Las ventanas de las aulas tienen vidrios quebrados.



Foto 4: Las ventanas tienen balcones deteriorados.




Foto 5: La pintura en paredes interiores esta deteriorada.



Foto 6: La pintura en paredes exteriores esta deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Candelaria Juan V</p> <p>Firma y sello del Presidente de la DPF</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHEYÁ, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0423-43	FECHA:	06/09/2024




Foto 1: El portón necesita mantenimiento.



Foto 2: El portón necesita protección por estar a la intemperie, expuesto a los rayos del sol y lluvias.



Foto 3: Reparación de repello en mal estado, en la parte exterior de las aulas, bodega y dirección.



Foto 4: Reparación de repello en mal estado, en la parte interior de las aulas, bodega y dirección.



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Juan

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

