

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACION DEFICIENC	CIAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-042543	FECHA:	12/06/2024
Foto 1. repello de m	nuro interior y exterior en cocina	Foto 2: sustituc	ión de piso de torta de concreto por piso de granito.
Foto 3: sustitución o	de estructura de soporte de madera por metal	Foto 4: sustituci	ón de puerta.
Foto 5. Sustitución d	le lámina por lámina troquelada.	Foto 6. pintura de	e muros interiores y exteriores.
bservación: Si es necesario	o se pueden agregar hojas adicionales y actualizat in a Dice CONSE. PADRE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPF	10.05	DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público