



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0425-.43	FECHA:	21/08/2024




Foto 1. Repello de muro interior y exterior en cocina



Foto 2: sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.




Foto 3: sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 4: sustitución de puerta.




Foto 5. Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 6. pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de fotos.

Silvia Lucia J.S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-1  
Versión

Ministerio de Educación  
C O S T A R I C A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0425-.43	FECHA:	21/08/2024



Foto 7. sustitucion de estructura de metal de ventanas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Silvia Lucia J.S.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

