



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ACOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0427-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024




Foto 1: techo en mal estado



Foto 2: costaneras oxidadas




Foto 3: Chapa arruinada



Foto 4: ventanas quebradas




Foto 5: paredes sucias y vidrios quebrados





Foto 6: paredes sucias y puertas oxidadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Manuel Pedro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público

