

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Huitzobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0428-43	FECHA:	27 de febrero de 2024



Foto 1; Levantamiento de muro perimetral para evitar que entre corrientes de agua en temporada de lluvia y cambio de malla.



Foto 2: mantenimiento de porton de entrada principal a la escuela.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal(puerta) lijado y aplicación de pintura.



Foto 4: Sustitución de bajada de agua pluvial PVC.



Foto 5: Pintura de muros (paredes) exteriores e interiores.



Foto 6 : Susutitucion de estructura de soporte de madera por metal para techo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Cruz Santiago  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

