

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCHEHUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0431-43	FECHA:	27/02/2024




FOTO No. 1 REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO EN ESCENARIO .



FOTO No. 2 REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO INCONCLUSA EN PATIO ESCOLAR.



FOTO No. 3 REPARACIÓN DE PISO EN PASILLO, DIRECCIÓN Y AULAS.



FOTO No. 4 MEJORAMIENTO DE COCINA



FOTO No. 5 REPARACIÓN CON AZULEJO DE MINGITORIO.



FOTO No. 6 REPARACIÓN DE POLLO , PARA COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCHEHUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0431-43	FECHA:	27/02/2024



FOTO No. 7 REPARACIÓN DE CHIMENEA Y POLLO .



FOTO No. 8 REPARACIÓN TORTA DE CEMENTO .(BAÑOS)







FOTO No. 9 EMPASTADO DE CEMENTO EN BAÑOS.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales / agregar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
--	--