

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCHEHUEX.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0431-43	FECHA:	27/05/2024



FOTO No. 1 REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO EN ESCENARIO




FOTO No.2 REPARACIÓN DE TORTA DE CEMENTO INCONCLUSA EN PATIO ESCOLAR



FOTO No. 3 REPARACIÓN DE PISO EN PASILLO, DIRECCIÓN Y AULAS



FOTO No. 4 MEJORAMIENTO DE PARED DE COCINA



FOTO No. 5 MEJORAMIENTO DE PARED DE COCINA





FOTO No. 6 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA ARTESANAL CON SU CHIMENEA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales o sustituir el formato de hojas.




Firma y sello del Presidente de COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA INCHEHUEX.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0431-43	FECHA:	27/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la
Comunidad de Padres de Familia
Aldea
Inchehux,
Jacaltenango, Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea Inchehux,
Jacaltenango, Huehuetenango