



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0432-43	FECHA:	10/05/2024




INSTALACION DE INODOROS




INSTALACION DE TUBERIA PARA MINGITORIO



ENTECHADO



LEVANTADO DE ILADAS DE BLOK



PINTADO DE PUERTAS



CAMBIO DE ESTRUCTURA DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chejbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0432-43	FECHA:	10/05/2024



INSLACION DE COSTANERAS



PINTADO DE BALCONES



PEGADO DE PISO



PINTADO DE PUERTAS



INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA



INSTALACION DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

