



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chapaltelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1460-43	FECHA:	12/06/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito




Foto 3: Reparación de puertas de metal




Foto 4: Reparación del cableado eléctrico




Foto 5: Pintado de paredes



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito en corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Juana Carrillo A</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F. FAMILIA</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

