



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chapaltelaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1460-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 3: Reparación de puerta




Foto 4: Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: Pintado de paredes




Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar a más de 306 hojas.

Juana Carrillo A

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

