

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEBILPAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1592-43	FECHA:	29 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1. Estado actual de la circulación de la cocina.




Foto 2. Estado actual del piso de concreto de una de las aulas.



Foto 3. Estado actual del techo de la cocina .




Foto 4. Situación actual de la cocina, sin pared.



Foto 5. Estado del piso de concreto




Foto 6. Cocina y circulación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Organización de Padres de Familia
Jacaltenango, Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN
Jacaltenango, Huehuetenango