

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEBILPAM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1592-43	FECHA:	14 DE MAYO DE 2024



Foto1. Reparación de muro perimetral con block



Foto 2. Sustitución de torta de cemento por piso cerámico



Foto 3. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4. Mejoramiento de piso




Foto 5. Mejoramiento de paredes de cocina



Foto 6. Sustitución de torta de cemento por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar y actualizar el número de hojas.

 <p><b>Organización de Padres de Familia</b> Firma y Sello del Presidente de la OPF Jacaltenango, Huehuetenango</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público <b>Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Pebilpam, Huehuetenango</b></p>
--	--