



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Wixaj, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1626-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto1: Están pintando las paredes de las aulas



Foto 2: sustitución de muebles por muebles de cemento



Foto 3: Están instalando los inodoros en los baños




Foto 4: Colocando azulejos en los baños



Foto 5: Están colocando las costaneras para el techo de dos aulas y láminas



Foto 6: Se está dando mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Wixaj, Jacaltenango, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Wixaj, Jacaltenango, Huehuetenango
---	--	---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Wixaj, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1626-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto1: colocación del lavamanos en el baño




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

