

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP DRA. DOROTHY ERICKSON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PARROQUIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1687-42	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024




PISO DE TORTA AGRIETADO



PINTAR PAREDES



TECHO DE TEJALITA



PUERTA EN MALAS CONDICIONES



LÁMINA CON AGUJEROS



PINTADO DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

