



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "Dra. Dorothy Erickson"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1687-42	FECHA:	23 de abril de 2024



Foto 1: Sustrucción de piso de granito




Foto 2: Sustrucción de piso de granito




Foto 3: Pintado interior y exterior



Foto 4: Pintado interior y exterior



Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Sustrucción de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "Dra. Dorothy Erickson"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1687-42	FECHA:	23 de abril de 2024



Foto 1: Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc




Foto 2: Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc




Foto 3: Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "Dra. Dorothy Erickson"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1687-42	FECHA:	02 de mayo de 2024



Foto1: Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc



Foto 2: Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y completar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--