

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP" Dra. Dorothy Erickson"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1687-42	FECHA:	06 de mayo de 2024



Foto1: Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc



Foto 2: Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc



3. Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc



Foto 4: Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc (cancha de basquet con saldo de economia)



Foto 5: Sustitucion de laminas troqueladas aluzinc (cancha de basquetbol con saldo de economia)



Foto 6: Sustitucion de lamina troquelada aluzinc(cancha de basquetbol con saldo de economia)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODS	 ODS DE LA OFICIAL DE PARVULOS DRA DOROTY ERICKSON Consejo Ejecutivo MINISTERIO DE EDUCACION JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP "Dra. Dorothy Erickson"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Parroquia, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-1687-42	FECHA:	06 de mayo de 2,023



FOTO 1 sustitución de piso de granitp




Foto 2: Sustitucion de piso de granito




Foto 3: Pintado de interior y exterior



Foto 4. Pintado de interior y exterior



Foto 5: Sustitucion de puerta




Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODS		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---