

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	29/02/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Escuela Oficial Rural Mixta I.V. Aldea Buxup, Jacaltenango, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN SECRETARÍA GENERAL RURAL MIXTA I.V. ALDEA BUXUP JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
---	---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 7: Línea principal de aguas negras en mal estado.



Foto 8: Instalación eléctrica en baños en mal estado.




Foto 9: Piso de cocina arietado, con desprendimiento.




Foto 10: Pintura en muro exterior en mal estado.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

