

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Mejoramiento de muro de modulo de baño, cimentación, 10 columnas, estribos de 10x10 cm, 3 columnas con estribos de 10x15 cm, solera y corona con estribos de 10x15 cm, con espaciado de 20 cm entre estribos.



Foto 2: Instalación de lámina troquelada calibre 26 en baño.



Foto 3: Instalación de estructura de soporte de metal, tubo galvanizado de 3x3 pulgadas



Foto 4: Instalación de inodoros.




Foto 5: Instalación de migitorios.







Foto 6: Instalación de puerta, en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Aldea Buxup, Jacaltenango, Huehuetenango	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN ESCUELA ESCOLAR RURAL MIXTA N.º ALDEA BUXUP, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
---	--	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	31/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número del día.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---