

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	31/05/2024



Foto1: Mejoramiento de muro en baños.



Foto 2: Lámina troquelada calibre 26 en baños.




Foto 3: Estructura de soporte de metal.




Foto 4: Sustitución de inodoros.



Foto 5: Mejoramiento de migitorios.



Foto 6: Sustitución de puertas en baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4937-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Sustrucción de línea principal de drenaje tubo PVC.




Foto 8: Mejoramiento intalación eléctrica en baños.




Foto 9: Piso cerámico en cocina.




Foto 10: Pintado de muros.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

