

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CATARINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-4941-43	FECHA:	6/09/2024



Foto1: Lámina en mal estado



Foto 2: Ventanas antiguas



Foto 3: puerta en mal estado



Foto 4: Rama eléctrica, sin energía desde hace 7 meses.



Foto 5: piso de granito en mal estado



Foto 6: torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

