



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	20 de Septiembre de 2024




Foto 1: Circulación deteriorada por el paso del tiempo.



Foto 2: La circulación ya no brinda seguridad.



Foto 3: Malla deteriorada por el paso del tiempo.




Foto 4: Malla en malas condiciones.



Foto 5: Malla deteriorada que necesita reconstrucción.






Foto 6: Circulación que necesita un refuerzo de block en la parte inferior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	20 de Septiembre de 2024



Foto1: Servicios sanitarios en muy mal estado.



Foto 2: Lavamanos inservibles.



Foto 3: Necesaria remodelación de sanitarios.



Foto 4: Sanitarios en muy mal estado.





Foto 5: Urinarios inservibles.



Foto 6: Lavamanos mal instalados que necesitan reconstrucción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sabana, aldea San Marcos Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-5925-45	FECHA:	20 de Septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de techo de aulas



Foto 2:Sustitución techo de bodega


Empty rectangular box for additional information or notes.

Empty rectangular box for additional information or notes.

Empty rectangular box for additional information or notes.

Empty rectangular box for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

