



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN LA RIBERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA RIBERA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-592843	FECHA:	31/05/2024



Foto1: techo de lamina troquelada nueva instalada



Foto 2: ventana balcon nueva instalada




Foto 3: puerta de lamina galvanizada nueva instalada



Foto 4: estufa rural acabado con su chimenea y plancha de metal




Foto 5: muro de contension finalizado




Foto 6: piso ceramico instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CANTÓN LA RIBERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON LA RIBERA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-592843	FECHA:	31/05/2024



Foto1: estructura portante de metal para techo finalizado



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	