

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LAS PINADAS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN PEDRO, ALDEA SAN ANDRÉS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-7028-43	FECHA:	28/05/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Mantenimiento de lámina con pintura anticorrosiva




Foto 4: Sustitución de lámparas por bombillas led.




Foto 5: Sustitución de cableado eléctrico, interruptores y tomacorrientes




Foto 6: Sustitución de parrillas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

