



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Cotzan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Cotzan, zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0013-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: daño en techo



Foto 2: daño en techo



Foto 3: daño en canales



Foto 4: daño en canales



Foto 5: daño en canales y bajadas







Foto 6: daño en lámina y estructura dañada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

