



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Cotzan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Cotzan, zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0013-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: daño en techo




Foto 2: daño en techo




Foto 3: daño en canales




Foto 4: daño en canales




Foto 5: daño en canales y bajadas




Foto 6: daño en lámina y estructura dañada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

