

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Cotzan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0013-43	FECHA:	30/05/2023



Foto1: Plafoneras y focos cambiados.




Foto 2: Apagadores y tomacorrientes instalados, capote instalado.




Foto 3: Costaneras, tubos instalados



Foto 4: Cableado, focos y red de energía eléctrica instalada



Foto 5: Lamina instalada




Foto 6: Obra terminada, entrega de proyecto a la asamblea de padres de familia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas

