



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA UCPI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0017-43	FECHA:	23 de Septiembre de 2024




Deterioro del techo de toda la escuela



Deterioro del techo de toda la escuela




Deterioro del techo de la cocina



Balcones prefabricados por padres de familia y en mal estado



Pintura de paredes descoloridos



pintura deteriorada y balcones hechos por padres de familia con pedazos de fierros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pablo Isenquito*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

