

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHITAMIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0019-43	FECHA:	25 DE SEPTIEMBRE 2.024



Foto1: sustitucion de techo de cocina



Foto 2: Sustitución de chimenea pollo, plancha



Foto 3: sustitucion de tazas de baño y regaderas




Foto: 4 pintado de puerta



Foto 5: Sustitución de la minas por troqueladas



Foto 6: mejoramiento de piso de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPF

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma del Director Centro Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

