

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SNENAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Piso de torta de concreto obsoleto



Foto 2: Penetración de humedad en espacios no repellados



Foto 3: Planchas de concreto de patio dañados



Foto 4: Llaves de chorros dañados



Foto 5: Barandas oxidadas y dañadas






Foto 6: Accesorios y tubería dañada de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OFP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SNENAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0037-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: Cerco perimetral de malla con postes de madera quebrados y deteriorados



Foto 8: Puertas de aula oxidadas



Foto 9: Plancha de metal doblado y viejo



Foto 10: Vidrios de aulas quebrados



Foto 11: Porton de malla obsoleto



Foto 12: Inodoros viejos sin tapadera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SNEHAJAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0037-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024








Foto 13: Puertas de servicios sanitarios desprendidas y oxidadas



Foto 14: Plafoneras y focos insertables



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

