

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixnanconop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0474-43	FECHA:	22 de marzo de 2,024




Foto 1: falta de balcones



Foto 2: deterioro de vigas de madera y entechado con problemas de goteo




Foto 3: piso en mal estado



Foto 4: piso deteriorado



Foto 5: falta de tasas sanitarias






Foto 6: pintura en exteriores pálidas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

