

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixnanconop
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0474-43	FECHA:	29 de mayo de 2,024



Foto 1: Balcones instalados



Foto 2: costaneras puestas



Foto 3: entechado culminado




Foto 4: terminación de piso de cerámica





Foto 5: terminación de colocación de tasas sanitarias




Foto 6: exteriores pintados culminados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familiares




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

