

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Pajaltac II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajaltac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0476-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 1: Sustitución de vidrios



Foto 2: Sustitución de balcones de metal




Foto 3: Sustitución de piso de torta por concreto



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc




Foto: Sustitución de inodoros



Foto: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público