

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RUAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAJALTAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0476-43	FECHA:	2/05/2024



ELABORACIÓN DE BALCONES



COLOCACIÓN DE BALCONES



COLOCACIÓN DE VIDOS Y PINTURA



PINTURA DE PARED EXTERIOR



TORTA DE DE CENMENTO



TORTA DE CEMENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---