

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajaltac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0476-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Sustitución de vidrios



Foto 2: Balcones de metal



Foto 3: Piso de concreto



Foto 4: Reparación de bajda de agua pluvial, tubo pcv.



Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Pintura en interiores y exteriores de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---