



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUYIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0478-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto1: Cocina necesita pintura



Foto 2: Aulas necesita pintura con un total de 590 metros incluyendo paredes de la cocina.



Foto 3: Tasas de baño quebrados



Foto 4: Puerta oxidada en malas condiciones de una de las aulas, es necesario reemplazarla,



Foto 5: Parte fronta de una de las aulas que necesitan balcones.



Foto 6: Ventanas en la parte de atrás de la escuela, necesitan balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SUYIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0478-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: Aulas necesitan balcones y pintura.




Foto 8: Penetración de humedad en espacios no repellados.




Foto 9: Muro de contención necesita repello y cernido.



Foto 10: Puertas oxidadas en malas condiciones de los baños en pésimo estado, es necesario cambiarlos.



Foto



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---