

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vecaguich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0479-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Foto1: Estufa en malas condiciones



Foto 2: Muro perimetral en malas condiciones



Foto 3: Sustitución portón



Foto 4: Mejoramiento balcones en laboratorio de computación



Foto 5: Reparación piso patio



Foto 6: Inodoros en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA








Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vecaguich
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0479-43	FECHA:	23 de septiembre de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

