


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | SAN PEDRO SOLOMA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA YAXANLAC |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-0482-43 | FECHA: | 31 DE MAYO DEL 2024 |



ENTREGA DE 2 PLANCHAS ARTESANALES




ENTREGA DE LAVATRASTOS



ENTREGA DE SALONES COMPLETOS



DURANTE EL REPELLO DE SALONES, PISO ALISADO



ENTREGA DE 6 BAÑOS LAVABLES



ENTREGA DE BANQUETAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.