

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDE SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0488-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Sustrucción de malla en toda la escuela en malas condiciones




Foto 2: Cambio de laminas y costaneras en baños



Foto 3: Cambio de lamina de cocina por estructura de metal



Foto 4: Cambio de costanera de madera por metal




Foto 5: Cambio de costanera






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres y Familias	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

