

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SOLOMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEQCHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0490-43	FECHA:	21/06/2024




Foto 1: Vista previa del estado del muro de contención de la escuela




Foto 2: El muro de contención a punto de colapsar, las vigas de concreto lo están deteniendo aún.



Foto 3: Eliminación de varios árboles que interfieren el el levantadode nuestro muro



Foto 4: Debido a las fuertes lluvias de invierno pasado colapsó una parte del muro haciendo más peligroso el eminente derrumbe del mismo



Foto 5: En el invierno reciente se deterioró más el muro y se hicieron más notorias las rajaduras del concreto de la cancha deportiva




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares de la Escuela Oficial Rural Mixta de Queqchil

Firma y Sello Director Centro Educativo de Queqchil

