



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtichecan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0491-43	FECHA:	Del 13 al 16 de mayo de 2024



Foto 1: 98 por ciento de la colocación de la lamina troquelada



Foto 2: cubriendo espacios de goteras




Foto 3: culminación de detalles para cubrir goteras alrededor del techo




Foto 4: Colocación de lámina en el techo por completo




Foto 5: Finalización del proyecto




Foto 6: Foto del trabajo completo y terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

