



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chochcap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0492-43	FECHA:	



Foto1: Sustitución estructura de techo



Foto 2: Sustitución de piso por cerámica



Foto 3: Sustitución de accesorios PVC de agua potable



Foto 4: Sustitución de candados por Chapas para puerta





Foto 5: Sustitución de balcones para ventanas



Foto 6: Sustitución de pintura para aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Albertop
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chochcap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0492-43	FECHA:	



Foto7: Sustitución de focos



Foto 8: Sustitución de plafoneras



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita Alberto P

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

