



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chochcap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0492-43	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción estructura de techo




Foto 2: Sustrucción de piso por cerámica




Foto 3:




Foto 4: Sustrucción de candados por Chapas para puerta



Foto 5: Sustrucción de balcones para ventanas




Foto 6: Sustrucción de pintura para aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Margarita Alberto P.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Chochcap	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chochcap
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0492-43	FECHA:	



Foto 7: Sustrucción de focos




Foto 8: Sustrucción de plafoneras





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

