

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Yulá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0497-43	FECHA:	




Foto1. Cambio de Lamina por lamina troquelada



Foto. 2 Cambio y susitución de cableado.




Foto 3 Mantenimiento de costaneras




Foto 4 Sustitución de mayas y tubos.




Foto 5 Sustitución de lavatrastos



Foto 6 Cambio de Plancha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público