



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Yulá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0497-43	FECHA:	29/02/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LÁMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



FOTO 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 4. SUSTITUCIÓN DE DE MALLA





FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LABATRASTOS



SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 4 HORMILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público