



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Yulá	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0497-43	FECHA:	15/05/2024



FOTO 1: REPARACIÓN DE CUNETA DE CONCRETO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN PARA PISO DE CERAMICA.



FOTO 3: REPARACIÓN DE MALLA GALVANIZADA




FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL.






FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE LAVATRASTOS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE FOCOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

