

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Gelná
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-0499-43	FECHA:	29/02/2024




Foto1: sustitucion de chapas



Foto: sustitución de tubo hg y malla galvanizada




Foto 3: Fabricacion e instalación de balcones de hierro en ventanas




Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.



Foto 5: Sustitución de tubo hg y malla galvanizada





Foto 6 : Sustitución de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

