



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULCHÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1462-43	FECHA:	22/09/2024



Foto 1: Remodelación de estufa natural y ventana



Foto 2: Techo peligroso para los estudiantes



Foto 3: Colocación de la pared y ventana



Foto 4: Lámina en mal estado



Foto 5: Techo en mal estado



Foto 6: Portón en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YULCHÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1462-43	FECHA:	22/09/2024



Foto1: Cambio de portón por deterioro



Foto 2: Sustitución de piso en la cocina



Foto 3: Techo en mal estado



Foto 4: Mejoramiento de sanitarios con azulejo



Foto 5: Cambio de piso y colocación de azulejo en la pared



Foto 6: Salida de las aguas fluviales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

