

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Floresta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1595-43	FECHA:	15 de octubre de 2024




Foto 1: Reparación de repello y cernido en Pared




Foto 2: Falta de repello en muros



Foto 3: Falta puertas y repello de sanitarios



Foto 4: Agujeros de pisos




Foto 5: Techo en mal estado



Foto 6: Falta de Pintura en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia de la EORM de la Aldea La Floresta, San Pedro Soloma


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	San Pedro Soloma
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Floresta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-08-1595-43	FECHA:	15 de octubre de 2024




Foto 1: Sustitución de inodoro




Foto:2: Susutición de vidrios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

