

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Huehuetenango | MUNICIPIO: | San Pedro Soloma |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | San Antonio Aldea Cantel |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-08-4743-43 | FECHA: | 28 de febrero de 2024 |



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL





CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



SUSTITUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público